



TRANSFERDRUCK MANUFAKTUR

Druck- und Pflege Hinweise

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Transfers diese Hinweise zur Verarbeitung und Pflege.

Verarbeitung

Temperatur:	130 °C - 150 °C (Polyester max. 140 °C)
Druck:	Mittlerer Anpressdruck (ca. 4 bar)
Dauer:	Mindestens 8-15 Sekunden
Abziehen:	kann unmittelbar nach dem Öffnen der Presse vorsichtig und diagonal abgezogen werden
Nachpressen:	Wir empfehlen ein Nachpressen für 5-10 Sekunden

Pflege

- Waschbar bis zu 30-60 °C
- Auf Weichspüler und Bleichmittel verzichten
- Trockner nur bedingt zu empfehlen
- Druckmotiv von links bügeln
- Erste Wäsche frühestens 24 Stunden

